

FIG. 1



FIG. 2
PRIOR ART

FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7

701 2002年 702 月 703 日 704 時 705 分 706 秒 707 イン点 708 イン点ジャンプ
 2002年 月 日 時 分 秒 アウト点 アウト点ジャンプ
 フレームレート 自動 ▼ 備考欄 駐車場 PM1:00~
 登録 元に戻す
 719 720 717 718

FIG. 8

401 映像保存指定 404

保存指定リスト

- 1 02/09/01 13:00:00~02/09/01 13:15:30 駐車場 PM1:00~
- 2 02/09/01 21:00:30~02/09/01 23:20:41 正門前
- 3 02/09/04 08:00:59~02/09/04 08:35:59 9/4 事故現場

予想合計 966(KB)

▲ ▼ 再設定 削除 全削除

保存先 参照 残容量 0(KB) 保存 通常 ▼

402

403

405

FIG. 9




FIG.10




FIG.11




FIG.12




FIG.13




FIG.14




FIG.15




FIG.16




FIG.17




FIG.18




FIG.19

表示切替 完パケクリップ一覧に切替

● カットクリップ一覧







選択	番号	代表画像	概要	
1901	0	TCF 00:15:05:14 	チャンネル番号:8 2002/07/12 09:59:55:00~2002/07/12 10:00:04:29 工場玄関 赤い車はBMW Z3	1909
1905				
1902	1		チャンネル番号:5 2002/07/26 13:00:00:00~2002/07/26 13:00:33:09 工場正門	1910
1906				
1903	2		チャンネル番号:2 2002/08/03 17:31:00:00~2002/08/03 17:31:32:09 SHOWPIECE	1911
1907				
1904	3		チャンネル番号:1 2002/10/07 13:30:00:00~2002/10/07 13:30:13:11 工場E棟前	1912
1908				

FIG.20



1702

FIG.21









1702

1703

FIG.22

1913
表示切替 カットクリップ一覧に切替
● 完パケクリップ一覧

選択	番号	代表画像			概要
2207 2201 2210 2203	0	TCF 00:15:05:14 			工場内のエリア
2204 2202	1				カメラ映像

2208 2209

2211 2212 2213

2205 2206

FIG.23




FIG.24




FIG.25




FIG.26




FIG.27

